

# 災害履歴や災害時の危険箇所

## 凡例

- 指定避難所
- 福祉避難所(2次避難所)
- 緊急避難所
- 官公庁
- 消防署
- 警察署
- 防災倉庫
- 水防倉庫
- 水位観測所
- 雨量観測所
- 防犯カメラ
- 水防倉庫

## 災害履歴や災害時の危険箇所

アンダーパス

避難の際に危険な箇所


道路冠水箇所

過去に浸水した箇所

過去にがけ崩れがあった箇所

※ 道路冠水箇所や過去に浸水した箇所は、あくまで過去の実績であり、現在の排水施設の状況や雨の降り方等によってはこの限りではありません

このデータ(情報)は、令和4年3月現在のものです。【四日市市地区別防災カルテ(三重地区)】



大雨の際、東名阪自動車道からの排水が河川に流入してあふれる

田んぼが浸水

堤防が低いため、大雨でよく浸水

2009年頃：堤防が崩れた

2021年：堤防が崩れた

逆流してあふれる

浸水した

2019年：がけ崩れ

2017~2018年頃：がけ崩れ

土砂崩れ

オーバーフローして浸水

冠水する

オーバーフローして浸水

平成初期：擁壁が崩れ川をふさいだ

堤防が切れた

2年に1回程度道路冠水

竹林が倒れる

大雨で冠水

浸水(床下くらい)

がけ崩れ・土砂崩れ

排水しきれず冠水

つまと浸水

支川があふれやすい

水があふれる

竹林が倒れる

がけ崩れ

田んぼが冠水

川があふれて浸水(35~40mm/hの雨)

浸水した

逆流

堤防が崩れた

1974年七夕豪雨：畑がえぐられた

昔：堤防が切れた

1990年：堤防が切れた

矢野根川が決壊する危険



矢ノ根川 砂防堤防  
(石垣部が平成2年決壊し、修復された)  
石垣上部にひび割れがある

